

Synagoge in Lesko, Zustand 1958, S24, Alpha



Beschreibung

Die Synagoge in Lesko, einer Stadt in der Woiwodschaft Karpatenvorland im Südosten Polens, wurde vermutlich im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts erbaut und erstmals 1746 erwähnt. Umgestaltungen fanden nach 1838 sowie Renovierungen von 1872 bis 1874 statt. Im Zweiten Weltkrieg als Warenlager genutzt, verfiel das Gebäude anschließend, wurde jedoch 1950–1953 und 1972 wieder aufgebaut. Heute dient die Synagoge als Museum und Kunstausstellungsort, der die jüdische Geschichte in Galizien beleuchtet. Architektonisch beeindruckt sie mit einem rechteckigen Grundriss, einem runden Turm und hohen Rundbogenfenstern.

Ansprechpartner

Jan Lutteroth
E-Mail: j.lutteroth@gmail.com

Wissenschaftliche Beratung

Maximilian Braun

Modellierung



Julius Dohse, Lorenz Krayer

Verwendete Software

ArchiCAD 26 EDU

Geokoordinaten

Latitude 49.470528 Longitude 22.330972



Ausgewählte Renderings




Abb. 82 Perspektive 1.png

Ausgewählte Quellen



Abb. 26 Ansicht von Süden

Synagoge - Aufbau und Struktur - Grundriss EG

Variante: Lesko 1958

Arbeitsstand

Die Grundlage für die Modellierung bildete das Planmaterial von 1958. Geringfügige Maßabweichungen wurden vereinheitlicht. Die Positionen der Wände und Öffnungen wurden den Plänen entnommen und mit den Ortfotos abgeglichen. Die schrägen Laibungen der Öffnungen wurden ebenfalls auf Basis des Planmaterials ergänzt.

Rekonstruktion




Abb. 73 EG.png

Quellen




Abb. 3 Grundriss EG 1958




Abb. 16 Grundriss EG 1958

Synagoge - Aufbau und Struktur - Grundriss 1.
OG

Variante: Lesko 1958

Arbeitsstand

Die Grundlage für die Modellierung bildete das Planmaterial von 1958. Geringfügige Maßabweichungen wurden vereinheitlicht. Die Positionen der Wände und Öffnungen wurden den Plänen entnommen. Die schrägen Laibungen der Öffnungen wurden ebenfalls auf Basis des Planmaterials ergänzt. Die Rundbogenvorlagen an den Wänden wurden mithilfe der Schnitte sowie aktueller Innenraumfotos konstruiert und platziert.

Rekonstruktion




Abb. 67 1.OG.png

Quellen




Abb. 7 Grundriss 1.OG




Abb. 4 Grundriss 1.OG 1958




Abb. 17 Grundriss 1.OG 1958

Synagoge - Aufbau und Struktur - Grundriss 2.
OG

Variante: Lesko 1958

Arbeitsstand

Die Grundlage für die Modellierung bildete das Planmaterial von 1958. Geringfügige Maßabweichungen wurden vereinheitlicht. Die Positionen der Wände und Öffnungen wurden den Plänen entnommen. Die schrägen Laibungen der Öffnungen wurden ebenfalls auf Basis des Planmaterials ergänzt. Die Halbsäulen wurden mithilfe der Schnitte sowie aktuellen Innenraumfotos konstruiert und platziert.

Rekonstruktion




Abb. 68 2.OG.png

Quellen




Abb. 8 Grundriss DG




Abb. 5 Grundriss DG 1958

Synagoge - Aufbau und Struktur - Schnitt 1

Variante: Lesko 1958

Arbeitsstand

Die Grundlage für die Modellierung bildete das Planmaterial von 1958. Geringfügige Maßabweichungen wurden vereinheitlicht. Die Positionen der Wände und Öffnungen wurden den Plänen entnommen. Die schrägen Laibungen der Öffnungen wurden ebenfalls auf Basis des Planmaterials ergänzt. Die Halbsäulen und Rundbogenvorlagen wurden mithilfe der Schnitte sowie aktuellen Innenraumfotos konstruiert und platziert.

Rekonstruktion




Abb. 74 Schnitt 1.png

Quellen




Abb. 10 Längsschnitt SW-NO nach NW




Abb. 19 Längsschnitt SW-NO nach NW 1958




Abb. 61



Abb. 64




Abb. 58

Synagoge - Aufbau und Struktur - Schnitt 2

Variante: Lesko 1958

Arbeitsstand

Die Grundlage für die Modellierung bildete das Planmaterial von 1958. Geringfügige Maßabweichungen wurden vereinheitlicht. Die Positionen der Wände und Öffnungen wurden den Plänen entnommen. Die schrägen Laibungen der Öffnungen wurden ebenfalls auf Basis des Planmaterials ergänzt. Die Halbsäulen, Rundbogenvorlagen, Dachstuhl und der Thoraschrein wurden mithilfe der Schnitte sowie aktuellen Innenraumfotos konstruiert und platziert.

Rekonstruktion




Abb. 75 Schnitt 2.png

Quellen




Abb. 18 Querschnitt NW-SO nach NO 1958




Abb. 9 Querschnitt NW-SO nach NO





Abb. 62

Synagoge - Aufbau und Struktur - Dachstuhl

Variante: Lesko 1958

Arbeitsstand

Rekonstruktion

Quellen




Abb. 81 Innenraum.png




Abb. 85 Dach 1.png




Abb. 19 Längsschnitt SW-NO nach NW 1958




Abb. 18 Querschnitt NW-SO nach NO 1958



Abb. 64




Abb. 83 Dach 2.png




Abb. 84 Dach.png

Synagoge - Äußere Elemente - Süd-Ost-Fassade

Variante: Lesko 1958

Arbeitsstand

Die Grundlage für die Modellierung bildete das Planmaterial von 1958. Geringfügige Maßabweichungen wurden vereinheitlicht. Die Positionen der Wände und Öffnungen wurden den Plänen entnommen. Der Turm wurde nach 1958 erhöht und besteht noch heute in dieser Höhe. Die Turmhöhe wurde mithilfe von Fotomaterial rekonstruiert.

Rekonstruktion




Abb. 70 Ansicht 2.png

Quellen



Abb. 11 Ansicht Süd-Ost




Abb. 24 Ansicht Süd-Ost 1958



Abb. 29 Ansicht von Süden



Abb. 36

Synagoge - Äußere Elemente - Nord-West-Fassade

Variante: Lesko 1958

Arbeitsstand

Die Grundlage für die Modellierung bildete das Planmaterial von 1958. Geringfügige Maßabweichungen wurden vereinheitlicht. Die Positionen der Wände und Öffnungen wurden den Plänen entnommen. Der Turm wurde nach 1958 erhöht und besteht noch heute in dieser Höhe. Das Sprossenfenster des Anbaus wurde aktuellen Ortfotos entnommen.

Rekonstruktion




Abb. 72 Ansicht 4.png

Quellen




Abb. 25 Ansicht Nord-West 1958



Abb. 34

Synagoge - Äußere Elemente - Nord-Ost-Fassade

Variante: Lesko 1958

Arbeitsstand

Die Grundlage für die Modellierung bildete das Planmaterial von 1958. Geringfügige Maßabweichungen wurden vereinheitlicht. Die Positionen der Wände und Öffnungen wurden den Plänen entnommen. Der Turm wurde nach 1958 erhöht und besteht noch heute in dieser Höhe. Die angedeuteten Fenster am rückseitigen Giebel wurden, abweichend vom Planmaterial, mithilfe von Fotos positioniert (Der Plan von 1962 beinhaltet die aktuelle Position).

Rekonstruktion




Abb. 71 Ansicht 3.png

Quellen




Abb. 12 Ansicht Nord-Ost




Abb. 6 Ansicht Nord-Ost 1962




Abb. 23 Ansicht Nord-Ost 1958



Abb. 35



Abb. 34

Synagoge - Äußere Elemente - Süd-West-Fassade

Variante: Lesko 1958

Arbeitsstand

Die Grundlage für die Modellierung bildete das Planmaterial von 1958. Geringfügige Maßabweichungen wurden vereinheitlicht. Die Positionen der Wände und Öffnungen wurden den Plänen entnommen. Der Turm wurde nach 1958 erhöht und besteht noch heute in dieser Höhe. Die Stuckelemente am großen Giebel wurden anhand des Planmaterials sowie aktueller Fotografien nachgebildet. Die Sprossenfenster des Anbaus wurden aktuellen Ortfotos entnommen.

Rekonstruktion




Abb. 69 Ansicht 1.png

Quellen




Abb. 22 Ansicht Süd-West 1958




Abb. 21 Ansicht Süd-West 1958




Abb. 20 Ansicht Süd-West 1958



Abb. 13 Ansicht Süd-West



Abb. 26 Ansicht von Süden



Abb. 31



Abb. 32



Abb. 59



Abb. 63

Synagoge - Äußere Elemente - Perspektive

Variante: Lesko 1958

Arbeitsstand

Die Grundlage für die Modellierung bildete das Planmaterial von 1958. Geringfügige Maßabweichungen wurden vereinheitlicht. Die Positionen der Wände und Öffnungen wurden den Plänen entnommen. Der Turm wurde nach 1958 erhöht und besteht noch heute in dieser Höhe. Die Stuckelemente am großen Giebel wurden anhand des Planmaterials sowie aktueller Fotografien nachgebildet. Auf der gezeigten Fotografie von 1950 ist der Turm schön erhöht, deshalb ist das Aufnahmedatum kritisch zu betrachten, weil der Turm in den Plänen von 1958 noch nicht erhöht ist.

Rekonstruktion




Abb. 82 Perspektive 1.png

Quellen



Abb. 26 Ansicht von Süden

Synagoge - Innere Elemente - Innenraum

Variante: Lesko 1958

Arbeitsstand

Die Grundlage für die Modellierung bildete das Planmaterial von 1958. Geringfügige Maßabweichungen wurden vereinheitlicht. Die Positionen der Wände und Öffnungen wurden den Plänen entnommen. Die schrägen Laibungen der Öffnungen wurden ebenfalls auf Basis des Planmaterials ergänzt. Die Halbsäulen, Rundbogenvorlagen und der Thoraschrein wurden mithilfe der Schnitte sowie aktuellen Innenraumfotos konstruiert und platziert.

Rekonstruktion




Abb. 80 Innenraum 4.png




Abb. 81 Innenraum.png

Quellen




Abb. 9 Querschnitt NW-SO nach NO




Abb. 79 Innenraum 3.png




Abb. 10 Längsschnitt SW-NO nach NW



Abb. 62



Abb. 60




Abb. 67 1.OG.png




Abb. 68 2.OG.png




Abb. 69 Ansicht 1.png




Abb. 70 Ansicht 2.png




Abb. 71 Ansicht 3.png




Abb. 72 Ansicht 4.png




Abb. 73 EG.png




Abb. 74 Schnitt 1.png




Abb. 75 Schnitt 2.png




Abb. 76 Lesko_alpha_S24_Visualisierung-Schnitt_01.png



Abb. 77 Lesko_alpha_S24_Visualisierung-Gesamt_01.png




Abb. 78 Innenraum 2.png




Abb. 79 Innenraum 3.png




Abb. 80 Innenraum 4.png




Abb. 81 Innenraum.png



Abb. 82 Perspektive 1.png




Abb. 83 Dach 2.png




Abb. 84 Dach.png




Abb. 85 Dach 1.png




Abb. 3 Grundriss EG 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11038

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Aufbau und Struktur – Grundriss EG




Abb. 4 Grundriss 1.OG 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11039

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Aufbau und Struktur – Grundriss 1. OG




Abb. 5 Grundriss DG 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11040

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Aufbau und Struktur – Grundriss 2. OG




Abb. 6 Ansicht Nord-Ost 1962

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1962.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11041

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Äußere Elemente – Nord-Ost-Fassade




Abb. 7 Grundriss 1.OG

Typ Aufmaß

Beschreibung Umzeichnung der Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor unbekannt

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 12231

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoga – Aufbau und Struktur – Grundriss 1. OG




Abb. 8 Grundriss DG

Typ Aufmaß

Beschreibung Umzeichnung der Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor unbekannt

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 12232

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Aufbau und Struktur – Grundriss 2. OG




Abb. 9 Querschnitt NW-SO nach NO

Typ Aufmaß

Beschreibung Umzeichnung der Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor unbekannt

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 12233

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Aufbau und Struktur – Schnitt 2

Synagoge – Innere Elemente – Innenraum




Abb. 10 Längsschnitt SW-NO nach NW

Typ Aufmaß

Verwendet in:

Beschreibung Umzeichnung der Bauaufnahme von 1958.

Synagoge – Aufbau und Struktur – Schnitt 1

Synagoge – Innere Elemente – Innenraum

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor unbekannt

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 12234

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED




Abb. 11 Ansicht Süd-Ost

Typ Aufmaß

Verwendet in:

Beschreibung Umzeichnung der Bauaufnahme von 1958.

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-Ost-Fassade

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor unbekannt

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 12235

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED




Abb. 12 Ansicht Nord-Ost

Typ Zeichnerische Rekonstruktion

Verwendet in:

Beschreibung Umzeichnung der Bauaufnahme von 1958.

Synagoge – Äußere Elemente – Nord-Ost-Fassade

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor unbekannt

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 12236

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED




Abb. 13 Ansicht Süd-West

Typ Zeichnerische Rekonstruktion

Verwendet in:

Beschreibung Umzeichnung der Bauaufnahme von 1958.

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-West-Fassade

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor unbekannt

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 12237

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED




Abb. 14 Lageplan 1957

Typ Aufmaß

Beschreibung Lageplan 1957

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11026

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED




Abb. 15 Grundriss EG 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11027

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED




Abb. 16 Grundriss EG 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Umzeichnung der Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11028

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Aufbau und Struktur – Grundriss EG




Abb. 17 Grundriss 1.OG 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11029

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Aufbau und Struktur – Grundriss 1. OG




Abb. 18 Querschnitt NW-SO nach NO 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11030

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Aufbau und Struktur – Schnitt 2

Synagoge – Aufbau und Struktur – Dachstuhl




Abb. 19 Längsschnitt SW-NO nach NW 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11031

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Aufbau und Struktur – Schnitt 1

Synagoge – Aufbau und Struktur – Dachstuhl




Abb. 20 Ansicht Süd-West 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11032

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-West-Fassade




Abb. 21 Ansicht Süd-West 1958

Typ Aufmaß

Verwendet in:

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-West-Fassade

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11033

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED




Abb. 22 Ansicht Süd-West 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11033

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-West-Fassade




Abb. 23 Ansicht Nord-Ost 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11034

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Äußere Elemente – Nord-Ost-Fassade




Abb. 24 Ansicht Süd-Ost 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11035

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-Ost-Fassade




Abb. 25 Ansicht Nord-West 1958

Typ Aufmaß

Beschreibung Bauaufnahme von 1958.

Rights holder: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences.

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Inv. Nr. 11036

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION - EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Äußere Elemente – Nord-West-Fassade



Abb. 26 Ansicht von Süden

Typ Fotografie

Beschreibung Fotografie von 1950 (Datum aufgrund von nicht übereinstimmenden Planmaterial (1958) fraglich.)

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Archiv Nr. 100650

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION
- EDUCATIONAL USE PERMITTED

Verwendet in:

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-West-Fassade

Synagoge – Äußere Elemente – Perspektive



Abb. 27 Ansicht von weitem

Typ Fotografie

Beschreibung Fotografie der Rückseite von weitem (1978)

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the Polish Academy of Sciences

Signatur Archiv Nr. 138948

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION
- EDUCATIONAL USE PERMITTED



Abb. 29 Ansicht von Süden

Typ Fotografie

Verwendet in:

Beschreibung Fotografie von Süden (1978)

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-Ost-Fassade

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the
Polish Academy of Sciences

Signatur Archiv Nr. 138950

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION
- EDUCATIONAL USE PERMITTED



Abb. 30 Ansicht von weitem

Typ Fotografie

Beschreibung Fotografie der Seite von weitem
(1998)

Autor

Archiv IS PAN Institute of Art of the
Polish Academy of Sciences

Signatur Archiv Nr. 2205

Copyright FULL COPYRIGHT PROTECTION
- EDUCATIONAL USE PERMITTED



Abb. 31

Typ Fotografie

Verwendet in:

Beschreibung

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-West-Fassade

Autor

Archiv

Signatur

Copyright



Abb. 32

Typ Fotografie

Verwendet in:

Beschreibung

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-West-Fassade

Autor

Archiv

Signatur

Copyright



Abb. 33

Typ Fotografie

Beschreibung

Autor

Archiv

Signatur

Copyright



Abb. 34

Typ Fotografie

Beschreibung

Autor

Archiv

Signatur

Copyright

Verwendet in:

Synagoge – Äußere Elemente – Nord-Ost-Fassade

Synagoge – Äußere Elemente – Nord-West-Fassade



Abb. 35

Typ Fotografie

Verwendet in:

Beschreibung

Synagoge – Äußere Elemente – Nord-Ost-Fassade

Autor

Archiv

Signatur

Copyright



Abb. 36

Typ Fotografie

Verwendet in:

Beschreibung

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-Ost-Fassade

Autor

Archiv

Signatur

Copyright



Abb. 58

Typ Fotografie

Verwendet in:

Beschreibung

Synagoge – Aufbau und Struktur – Schnitt 1

Autor

Archiv

Signatur

Copyright



Abb. 59

Typ Fotografie

Verwendet in:

Beschreibung

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-West-Fassade

Autor

Archiv

Signatur

Copyright



Abb. 60

Typ Fotografie

Beschreibung

Autor

Archiv

Signatur

Copyright

Verwendet in:

Synagoge – Innere Elemente – Innenraum

Synagoge – Aufbau und Struktur – Schnitt 2



Abb. 61

Typ Fotografie

Verwendet in:

Beschreibung

Synagoge – Aufbau und Struktur – Schnitt 1

Autor

Archiv

Signatur

Copyright



Abb. 62

Typ Fotografie

Verwendet in:

Beschreibung

Synagoge – Innere Elemente – Innenraum

Autor

Synagoge – Aufbau und Struktur – Schnitt 2

Archiv

Signatur

Copyright



Abb. 63

Typ Fotografie

Verwendet in:

Beschreibung

Synagoge – Äußere Elemente – Süd-West-Fassade

Autor

Archiv

Signatur

Copyright



Abb. 64

Typ Fotografie

Beschreibung

Autor

Archiv

Signatur

Copyright

Verwendet in:

Synagoge – Aufbau und Struktur – Schnitt 1

Synagoge – Aufbau und Struktur – Dachstuhl